

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

CEDRO 5

Cruzar CEDRO a FL200 o por encima, seguir en RDL 108 ASI (HDG 288°), para cruzar ASI VOR a FL200 o por encima.

Seguir en RDL 300 ASI (HDG 300°) hasta ESEDI entre FL250 y FL200, virar a la derecha en RDL 157 SLS (HDG 335°), cruzar

OPURA (53 DME SLS) a 10000' o por encima, continuar a SULTA (48 DME SLS) a 5000' o por encima . Continuar en R157 SLS hasta IM516 (36 DME SLS) y virar por derecha a LOBUS segun instrucciones del ATC.