

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

(SLS5) SALINAS 5

Cruzar SALINAS VOR a 8000 FT o por encima, seguir en RDL 145 SLS (HDG 145°) cruzar VUMOM (ARCO 24.5 DME SLS) a 4000 FT o por encima, interceptar y seguir RDL 335 LIM (HDG 155°) proseguir hasta LOBUS entre 2100 FT y 4000 FT o segun instrucciones del ATC.

KOMGO 1

Cruzar KOMGO a FL200 o por encima, seguir en RDL349 SLS (HDG 169°), cruzar ARCO 48 DME SLS a FL120 o por encima, cruzar ARCO 66 DME LIM a 9000' o por encima, interceptar y seguir RDL 335 LIM (HDG 155°) cruzar VUMOM (ARCO 26 DME LIM) a 4000' o por encima y continuar hasta LOBUS entre 2100 FT y 4000 FT o según instrucciones del ATC.