

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 135.0 ó 128.8

ILMAR 2H

Ascender en rumbo de pista 2DME, virar a la izquierda HDG 230 mantener 3000 ft. hasta interceptar RDL 162 SLS VOR (HDG 162), cruzar RDL 206 LIM a 6000 ft. o por debajo, continuar a ILMAR en ascenso a FL270 ó según instrucciones del ATC, continuar en aerovía UL302.

CAMBIO: indicador de AD