

LLEGADAS NORMALIZADAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS
(STAR) RNAV - OACI

1. RNAV RWY19 ROKOL 1A: después de ROKOL volar en rumbo 153° a ANGER a o por encima FL040. Luego según autorización del ATC.

2. RNAV RWY 19 ARGON 1A: después de ARGON a o por encima FL080 , virar por derecha continuar en rumbo 343° a ESUSO a o por encima FL040 . Luego según autorización del ATC.

3. RNAV RWY19 RAYA 1: después de RAYA a o por encima FL080 virar por derecha en rumbo 324° a HI503 a o por encima FL080, luego virar por derecha en rumbo 015° a ANGER a o por encima deFL040 . Luego según autorización del ATC.

4. RNAV RWY 01 ARGON 2B: después de ARGON a o por encima FL080 virar por izquierda en rumbo 321° a PUKNA a o por encima de FL040. Luego según autorización del ATC.

CAMBIO: Declinación Mag. - PUKNA por PALOV