

LIMA-INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

SCO 5 (PISCO 5)

Cruzar PISCO VOR a FL250 o por encima, seguir en RDL 329 SCO (HDG 329°) hasta ESEDI entre FL200 y FL150, virar a la derecha en RDL 157 SLS (HDG 335°), cruzar OPURA (53 DME SLS) a 7000' o por encima, continuar a SULTA (48 DME SLS) a 5000' o por encima. Continuar en RDL 157 SLS hasta IM516 (36 DME SLS) y virar por derecha a LOBUS segun instrucciones del ATC.